





ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Российская научно-производственная компания «БК ХИМ» занимается разработкой и интеграцией инновационных продуктов KRYTEX в различные сферы жизнедеятельности человека. KRYTEX - не просто продукция, это симбиоз науки и бизнеса, это эволюция от молекул во флаконе до культуры ухода за материальными ценностями, это воплощение качества, эстетики и красоты.

Я с гордостью заявляю, что мы - первый Российский производитель инновационной химической продукции, кто по качеству смог достичь, а по некоторым позициям и превзойти, все мировые аналоги!

С уважением, генеральный директор ООО «БК ХИМ», Килов Б.Ш.



ВАЖНО

Защитные покрытия **KRYTEX™** предназначены только для профессионального использования в партнерских или авторизованных центрах **KRYTEX**, указанных на сайте krytex.pro. В случае самостоятельного использования данного состава, компания ООО «БК ХИМ» не гарантирует полноценную работу защитных покрытий **KRYTEX™**.

Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок работы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защитное покрытие KRYTEX™ (50 мл)
- Инструкция



ТИТАНОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
KRYTEX™ MEGA 10 для ЛКП

Титановое защитное покрытие KRYTEX™ MEGA 10 для ЛКП

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™ MEGA 10 наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность при температуре воздуха от +10С до +25С и влажности воздуха не выше 60%. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ MEGA 10

- ① Профессионально произвести подготовку поверхности ЛКП, с финишным обезжириванием специальным составом KRYTEX™ Degreaser, либо чистым изопропиловым спиртом;
- ② Производить нанесение состава по 1 детали. Важно равномерно распределить материал по обрабатываемой поверхности;
- ③ Среднее время выдержки нанесенного состава до 1 минуты, в зависимости от температуры и влажности;
- ④ Удалять излишки материала необходимо с помощью микрофибры. Давление должно быть крайне легким, движения прямолинейными;
- ⑤ Производить нанесение следующего слоя возможно не ранее, чем через 45 минут после нанесения предыдущего слоя;
- ⑥ В качестве ламинации - укрывающего слоя для KRYTEX™ MEGA 10, рекомендуется использовать «жидкое стекло» KRYTEX™ 7H+, либо KRYTEX™ MEGA 8. Наносить ламинирующий слой необходимо также - через 45 минут после нанесения предыдущего слоя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KRYTEX™ MEGA 10


смотрите сопутствующие материалы

- избегать попадания воды в процессе нанесения и последующие 6-8 часов;
- использование ИК ламп ускорит процесс полимеризации и усилит свойства покрытия;

- наносить рекомендуется не менее 2-х слоев KRYTEX™ MEGA 10 для достижения оптимальной защиты;
- не мыть автомобиль с использованием химии после нанесения 1-2 недели.



КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
KRYTEX™ 9H+ ДЛЯ ЛКП



Керамическое защитное покрытие KRYTEX™ 9H+ для ЛКП

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™ 9H наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность при температуре воздуха от +10С до +25С и влажности воздуха не выше 60%. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ 9H+

- ① Профессионально произвести подготовку поверхности ЛКП, с финишным обезжириванием, используя профессиональный обезжириватель-активатор KRYTEX™ Degreaser (или любое спиртовое средство без содержания ПАВ);
- ② Производить нанесение состава по 1 детали (участками 40 на 40 см). Важно равномерно распределить материал по обрабатываемой поверхности;
- ③ Среднее время выдержки нанесенного состава до 10-30 секунд, в зависимости от температуры и влажности;
- ④ Удалять излишки материала необходимо с помощью микрофибры. Давление должно быть легким, движения прямолинейными;
- ⑤ Производить нанесение следующего слоя возможно через 45 минут после нанесения предыдущего слоя;
- ⑥ В качестве ламинации - укрывающего слоя для KRYTEX™ 9H+, рекомендуется использовать «жидкое стекло» KRYTEX™ 7H+, либо KRYTEX™ MEGA 8. Наносить ламинацию необходимо также - через 45 минут после нанесения предыдущего слоя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KRYTEX™ MEGA 9H+


смотрите сопутствующие материалы

- избегать попадания воды в процессе нанесения и последующие 6-8 часов;
- использование ИК ламп ускорит процесс полимеризации и усилит свойства покрытия;

- наносить рекомендуется не менее 2-х слоев KRYTEX™ 9H+ для достижения оптимальной защиты;
- не мыть автомобиль с использованием химии после нанесения 5-7 дней.



КОМПОЗИТНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
KRYTEX™ MEGA 8 ДЛЯ ЛКП



Композитное защитное покрытие KRYTEX™ MEGA 8 для ЛКП

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™ MEGA 8 наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность при температуре воздуха от +10С до +25С и влажности воздуха не выше 60%. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ MEGA 8

- ① Профессионально произвести подготовку поверхности ЛКП, с финишным обезжириванием профессиональным обезжиривателем-активатором KRYTEX™ Degreaser (или любым спиртовым средством без содержания ПАВ);
- ② Производить нанесение состава по 1 детали (участками 40 на 40 см). Важно равномерно распределить материал по обрабатываемой поверхности;
- ③ Максимальное время выдержки нанесенного состава до 10 секунд, в зависимости от температуры и влажности;
- ④ Удалять излишки материала необходимо с помощью микрофибры. Давление должно быть легким, движения прямолинейными;
- ⑤ Производить нанесение следующего слоя возможно не более, чем через 15 минут после нанесения предыдущего слоя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KRYTEX™ MEGA 8


смотрите сопутствующие материалы



- избегать попадания воды в процессе нанесения и последующие 3 часа;
- использование ИК ламп ускорит процесс полимеризации и усилит свойства покрытия;
- наносить рекомендуется не менее 2-х слоев KRYTEX™ MEGA 8 для достижения оптимальной защиты;
- не мыть автомобиль с использованием химии после нанесения 2 дня.



«ЖИДКОЕ СТЕКЛО»
KRYTEX™ 7H+ для ЛКП



«Жидкое стекло» KRYTEX™ 7H+ для ЛКП

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™ 7H наносится на чистую, сухую, обезжиренную поверхность при температуре воздуха не ниже +10С и не выше +25С и влажности воздуха не выше 60%. Возможно нанесение на открытом воздухе в сухую безветренную погоду. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ MEGA 7H+

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- ① Тщательно вымойте кузов автомобиля с использованием автомобильного шампуня (рекомендуется сделать это на профессиональной автомойке);
- ② Произведите профессиональную подготовку поверхности ЛКП;
- ③ Обезжирьте поверхность профессиональным обезжиривателем-активатором KRYTEX™ Degreaser (или любым спиртовым средством без содержания ПАВ).

ЭТАП 2. НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА НА ЛКП АВТОМОБИЛЯ

- ① Встряхните флакон KRYTEX™ 7H+ в течении 15 секунд, откройте крышку и через дозатор слегка смочите средством аппликатор для нанесения;
- ② Нанесите средство на одну деталь кузова «змейкой» - сначала в горизонтальном направлении, затем пройдите аналогичными движениями в вертикальном направлении. РЕКОМЕНДУЕМ обрабатывать участками 40 см на 40 см, если нет опыта работы с аналогичными покрытиями. Следующий участок кладется с нахлестом, а область перекрытия тщательно располировывается;
- ③ СРАЗУ располируйте средство чистым сухим микрофибровым полотенцем с умеренным давлением до глянца. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ разводов на поверхности, так как потом их можно будет удалить только абразивной полировкой;
- ④ Переходите к следующей детали.


ЭТАП 3. ЗАВЕРШЕНИЕ НАНЕСЕНИЯ СРЕДСТВА НА ЛКП АВТОМОБИЛЯ

Важно не допускать воздействия воды и пыли на обработанную поверхность в течение 6-8 часов - на этот срок рекомендуется оставлять автомобиль

в закрытом теплом помещении. Не допускать механического воздействия (включая мойку кузова) на обработанную поверхность в течение 2 суток.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не храните флакон KRYTEX™ 7H+ на свету и не оставляйте его открытым.
- Допускается возникновение незначительного осадка.



ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ СТЕКОЛ **KRYTEX™ MEGA GLASS**

Гидрофобное покрытие для стекол KRYTEX™ MEGA Glass

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™ MEGA Glass наносится на чистую, сухую, обезжиренную поверхность стекла при температуре воздуха не ниже +10 °C и не выше +50 °C и влажности воздуха не выше 60%. Возможно нанесение на открытом воздухе в сухую безветренную погоду. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ MEGA GLASS

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- ① Тщательно вымойте стекла автомобиля с использованием автомобильного шампуня (рекомендуется сделать это на проф. автомойке);
- ② Произведите финальную очистку стекла от статической грязи (водный камень) с помощью ультра-очистителя KRYTEX™ Optic (инструкция на флаконе);
- ③ Распылите равномерно на очищенное стекло профессиональный обезжириватель-активатор KRYTEX™ Degreaser (или любое спиртовое средство без содержания ПАВ), новым микрофибровым полотенцем удалите остатки средства KRYTEX™ Optic и следы загрязнения. Стекло должно быть чистым и абсолютно сухим.

ЭТАП 2. НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА НА СТЕКЛА АВТОМОБИЛЯ

- ① **ВАЖНО!** Предварительно просушить поверхность стекла феном. Наносить состав не доходя до резинок, окаймляющих стекло, оставляя 1-2 см, так как можно случайно захватить остаточную влагу. Наносить можно крест-накрест участками 30 на 30 см, либо спиралью, главное все делать внахлест;
- ② Ждем 60 мин. при T=15-18°C; 45 мин. при T=18-22°C и 30 мин. при T выше 22-25°C;
- ③ Располировываем покрытие, т.е. удаляем излишки с поверхности и стараемся не доходить до резинок, окаймляющих стекло, т.к. можно случайно захватить остаточные минералы KRYTEX™ Optic и повредить покрытие. Располировку проводить прямыми движениями чистой сухой микрофиброй. В случае возникновения напряжения между фиброй и стеклом будут раздаваться щелчки - электроразряды. Это значит, что покрытие 100% прореагировало (в случае, если этого не произошло, рекомендуется произвести через 1-2 недели повторную обработку, достаточно будет просто помыть стекло и обезжирить).

ЭТАП 3. ЗАВЕРШЕНИЕ НАНЕСЕНИЯ СРЕДСТВА НА СТЕКЛА АВТОМОБИЛЯ

После завершения обработки рекомендуется дополнительно прогревать ее поверхность бытовым феном или инфракрасной лампой. Не допускать воздействия воды на обработанную


поверхность в течение 2 часов. Не допускать механического воздействия (работа дворников и мойка) на обработанную поверхность в течение суток.

ПРИМЕЧАНИЕ

- не храните флакон KRYTEX™ MEGA Glass на свету и не оставляйте его открытым;
- допускается возникновение незначительного осадка.



КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ДИСКОВ **KRYTEX™ MEGA RIMS**



Керамическое защитное покрытие для дисков KRYTEX™ MEGA Rims

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™ MEGA Rims наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность при температуре воздуха от +10С до +25С и влажности воздуха не выше 60%. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

Покрытие KRYTEX™ MEGA Rims наносится на автомобильные диски с любым покрытием и выдерживает температурные режимы до 750-770 градусов цельсия.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ MEGA RIMS

- ① Профессионально произвести подготовку поверхности, с финишным обезжириванием профессиональным обезжиривателем-активатором KRYTEX™ Degreaser (или любым спиртовым средством без содержания ПАВ);
- ② Производить нанесение состава по одному диску либо вручную, либо с помощью миниджета (аэрографа). Важно равномерно распределить материал по обрабатываемой поверхности;
- ③ Максимальное время выдержки нанесенного состава до 10 секунд, в зависимости от температуры и влажности;
- ④ Удалять излишки материала необходимо с помощью микрофибры. Давление должно быть легким, движения прямолинейными;
- ⑤ Производить нанесение следующего слоя возможно не более, чем через 15 минут после нанесения предыдущего слоя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KRYTEX™ MEGA RIMS


смотрите сопутствующие материалы

- избегать попадания воды в процессе нанесения и последующие 3 часа;
- использование ИК ламп ускорит процесс полимеризации и усилит свойства покрытия;

- наносить рекомендуется не менее 2-х слоев KRYTEX™ MEGA Rims для достижения оптимальной защиты;
- не мыть обработанные диски с использованием химии после нанесения 2 дня.



ПОЛИМЕРНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ РЕЗИНЫ **KRYTEX™ MEGA BLACK**



Полимерное защитное покрытие для резины KRYTEX™ MEGA Black

ВАЖНО


Защитное покрытие KRYTEX™ MEGA Black наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность при температуре воздуха от +10С до +25С и влажности воздуха не выше 60%. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ MEGA BLACK


- ① Помыть резину при помощи губки (щетки) с использованием моющих средств с высоким содержанием ПАВ, желательно сделать это на профессиональной мойке с шампунем для бесконтактной мойки.
- ② Распылить профессиональный обезжириватель-активатор KRYTEX™ Degreaser (или любое спиртовое средство без содержания ПАВ) на микрофибру (200-300 г/м2) и с давлением на резину произвести обезжиривание. Дождаться полного высыхания. Можно использовать фен для ускорения процесса сушки.
- ③ Нанесение первого слоя. С помощью микрофибры с усилием втереть состав в поверхность резины. Этот слой будет являться «подложкой» для следующего.
- ④ Нанесение второго слоя. С помощью той же микрофибры, спустя 10-15 минут, нанести с легким нажатием, словно кисточкой, состав KRYTEX™ MEGA Black, равномерно распределяя его по поверхности. Для ускорения отвердевания желательно использовать ИК лампы, либо фен, в течение еще 5 минут.
- ⑤ Эксплуатацию можно начинать спустя 1 час, не допуская попадания воды до полного отвердевания (3 часа).

! • избегать попадания воды в процессе нанесения; первый слой должен наноситься на чистую, обезжиренную и АБСОЛЮТНО сухую поверхность;
■ • использование ИК ламп и фена ускорит процесс полимеризации и усилит свойства покрытия;

• наносить рекомендуется не менее 2-х слоев KRYTEX™ MEGA Black для достижения оптимальной защиты;
• при увеличении количества слоев (до 4) будет усиливаться глянец;
• не мыть автомобиль с использованием химии после нанесения 1 день.



ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ КОЖИ **KRYTEX™ MEGA LEATHER**



Органическое защитное покрытие для кожи KRYTEX™ MEGA Leather

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™MEGA Leather наносится на чистую, сухую поверхность при температуре воздуха от +10С до +25С и влажности воздуха не выше 60%. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ MEGA LEATHER

- ① Нанести на чистую, сухую кожу с помощью аппликатора;
- ② Равномерно распределить состав (движениями крест-накрест), после чего сразу, с помощью микрофибры, удалить излишки состава MEGA Leather до равномерно цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ


В случае возникновения окраса или загрязнения на обработанной поверхности, необходимо производить очистку только влажной микрофиброй без применения химии.

- избегать попадания воды в процессе нанесения и последующие 4-6 часов;
- в течение 2 часов избегать механического воздействия на обработанную кожу;

- наносить рекомендуется не менее 2-х слоев KRYTEX™ MEGA Leather с перерывом в 15 минут между слоями, для достижения оптимальной защиты.



ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ **KRYTEX™ MEGA TEX**



Органическое защитное покрытие для текстиля KRYTEX™ MEGA Tex

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™ MEGA Tex наносится на чистую, сухую поверхность при температуре воздуха от +10С до +25С и влажности воздуха не выше 60%. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ MEGA TEX

- ① Пропылесосьте поверхность ткани, чтобы удалить грязь и пыль с ее поверхности.

Если поверхность ткани имеет сильные загрязнения и пятна, перед нанесением защитного покрытия рекомендуем сделать химчистку в одном из профессиональных центров по уходу за автомобилями, указанных на нашем оф. сайте.

- ② Хорошо взболтайте флакон со средством MEGA Tex, прикрутите триггер, идущий в комплекте, и распылите средство на поверхность ткани так, чтобы она стала влажной и дайте ей просохнуть.

В местах, где ткань используется больше всего, произведите повторную обработку.

Для полной защиты от грязи и пятен достаточно просто нанести равномерный слой защитного средства на поверхность ткани и дать ему высохнуть.

Средство MEGA Tex защищает ткань от распространенных загрязнений, оставляет их на поверхности ткани и предотвращает впитывание вглубь волокон.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для наилучшего результата используйте средство MEGA Tex для защиты ткани раз в 3-6 месяцев. Подходит для всех видов тканей и ковровых покрытий. Если вы не уверены и боитесь повредить вашу ткань, просто проверьте действие MEGA Tex на незаметном участке обрабатываемой поверхности.

- избегать попадания воды в процессе нанесения и последующие 8 часов;
- использование фена ускорит процесс полимеризации и усилит свойства покрытия;

- наносить рекомендуется не менее 2-х слоев KRYTEX™ MEGA Tex для достижения оптимальной защиты;
- не производить чистку салона с использованием химии.



КОМПОЗИТНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ **KRYTEX™ MOTO**

Композитное защитное покрытие для мототехники KRYTEX™ MOTO

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™ MOTO наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность при температуре воздуха от +10С до +25С и влажности воздуха не выше 60%. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

Покрытие KRYTEX™ MOTO наносится на лакокрасочные, металлические, пластиковые и деревянные элементы любой мототехники.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ MOTO

- ① Профессионально произвести подготовку поверхности, с финишным обезжириванием профессиональным обезжиривателем-активатором KRYTEX™ Degreaser (или любым спиртовым средством без содержания ПАВ);
- ② Производить нанесение состава по 1 детали (участками 40 на 40 см). Важно равномерно распределить материал по обрабатываемой поверхности;
- ③ Максимальное время выдержки нанесенного состава до 10 секунд, в зависимости от температуры и влажности;
- ④ Удалять излишки материала необходимо с помощью микрофибры. Давление должно быть легким, движения прямолинейными;
- ⑤ Производить нанесение следующего слоя возможно не более, чем через 15 минут после нанесения предыдущего слоя.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KRYTEX™ MOTO

смотрите сопутствующие материалы

- избегать попадания воды в процессе нанесения и последующие 3 часа;
- использование ИК ламп ускорит процесс полимеризации и усилит свойства покрытия;

- наносить рекомендуется не менее 2-х слоев KRYTEX™ MOTO для достижения оптимальной защиты;
- не мыть обработанную мототехнику с использованием химии после нанесения 2 дня.

КОМПОЗИТНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТЕХНИКИ **KRYTEX™ AIRPLANE**



Композитное защитное покрытие для воздушной техники KRYTEX™ AIRPLANE

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™ AIRPLANE наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность при температуре воздуха от +10С до +25С и влажности воздуха не выше 60%. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

Покрытие KRYTEX™ AIRPLANE наносится на лакокрасочные, металлические, пластиковые и деревянные элементы любой воздушной техники.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ AIRPLANE

- ① Профессионально произвести подготовку поверхности, с финишным обезжириванием профессиональным обезжиривателем-активатором KRYTEX™ Degreaser (или любым спиртовым средством без содержания ПАВ);
- ② Производить нанесение состава по 1 детали (участками 40 на 40 см). Важно равномерно распределить материал по обрабатываемой поверхности;
- ③ Максимальное время выдержки нанесенного состава до 10 секунд, в зависимости от температуры и влажности;
- ④ Удалять излишки материала необходимо с помощью микрофибры. Давление должно быть легким, движения прямолинейными;
- ⑤ Производить нанесение следующего слоя возможно не более, чем через 15 минут после нанесения предыдущего слоя.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KRYTEX™ AIRPLANE

смотрите сопутствующие материалы

- избегать попадания воды в процессе нанесения и последующие 3 часа;
- использование ИК ламп ускорит процесс полимеризации и усилит свойства покрытия;
- наносить рекомендуется не менее 2-х слоев KRYTEX™ AIRPLANE для достижения оптимальной защиты;
- не мыть обработанную воздушную технику с использованием химии после нанесения 2 дня.



КОМПОЗИТНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ВОДНОЙ ТЕХНИКИ **KRYTEX™ MARINE**



Композитное защитное покрытие для водной техники KRYTEX™ MARINE

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™ MARINE наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность при температуре воздуха от +10С до +25С и влажности воздуха не выше 60%. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

Покрытие KRYTEX™ MARINE наносится на лакокрасочные, металлические, пластиковые и деревянные элементы любой водной техники.


НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ MARINE

- ① Профессионально произвести подготовку поверхности, с финишным обезжириванием профессиональным обезжиривателем-активатором KRYTEX™ Degreaser (или любым спиртовым средством без содержания ПАВ);
- ② Производить нанесение состава по 1 детали (участками 40 на 40 см). Важно равномерно распределить материал по обрабатываемой поверхности;
- ③ Максимальное время выдержки нанесенного состава до 10 секунд, в зависимости от температуры и влажности;
- ④ Удалять излишки материала необходимо с помощью микрофибры. Давление должно быть легким, движения прямолинейными;
- ⑤ Производить нанесение следующего слоя возможно не более, чем через 15 минут после нанесения предыдущего слоя.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KRYTEX™ MARINE

смотрите сопутствующие материалы

- избегать попадания воды в процессе нанесения и последующие 3 часа;
- использование ИК ламп ускорит процесс полимеризации и усилит свойства покрытия;
- наносить рекомендуется не менее 2-х слоев KRYTEX™ MARINE для достижения оптимальной защиты;
- не мыть обработанный водный транспорт с использованием химии после нанесения 2 дня.



ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ГАДЖЕТОВ **KRYTEX™ GADGET**



Органическое защитное покрытие для текстиля KRYTEX™ GADGET

ВАЖНО

Защитное покрытие KRYTEX™ GADGET наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность при температуре воздуха от +10С до +25С и влажности воздуха не выше 60%. Наносить средство рекомендуется в перчатках и респираторе.

Покрытие KRYTEX™ GADGET наносится на стеклянную поверхность гаджетов.

НАНЕСЕНИЕ KRYTEX™ GADGET

- ① Профессионально произвести подготовку поверхности, с финишным обезжириванием профессиональным обезжиривателем-активатором KRYTEX™ Degreaser (или любым спиртовым средством без содержания ПАВ);
- ② Производить нанесение состава (2-4 капли). Важно равномерно распределить материал по обрабатываемой поверхности;
- ③ Время выдержки нанесенного состава 20-25 минут, в зависимости от температуры и влажности;
- ④ Удалять излишки материала необходимо с помощью микрофибры. Давление должно быть легким, движения прямолинейными;
- ⑤ Производить нанесение следующего слоя возможно не более, чем через 1 час после нанесения предыдущего слоя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KRYTEX™ GADGET

смотрите сопутствующие материалы



- избегать попадания воды в процессе нанесения и последующие 3 часа;
- использование фена ускорит процесс

кристаллизации и усилит свойства покрытия;

- наносить рекомендуется не менее 2-х слоев KRYTEX™ GADGET для достижения оптимальной защиты.